



TRABAJO EN EQUIPOS PESADOS [DIVISIÓN DE MÁQUINAS]





¿Cuáles son las **COSAS QUE TE PUEDEN MATAR** en tu área de trabajo?

Separar un equipo en dos o más secciones independientes puede ser complejo y peligroso.

Una lesión por aplastamiento puede ocurrir fácilmente si los controles críticos están ausentes, son ineficaces o no se cumplen.

PLANIFICACIÓN PREVIA AL TRABAJO

- Determinar el alcance del trabajo y elaborar una evaluación de riesgos.
- SIS/SOP se utiliza para identificar todos los procedimientos, manuales y cartas de servicio pertinentes que son aplicables a la tarea.
- Las herramientas necesarias están disponibles para su uso.



CONTROL CRITICO ADICIONAL

Revisar controles críticos de Soporte y Elevación
y/o Izaje, bloqueo y otros aplicables.

EVALUACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

Determinar el centro de gravedad de la carga que se soporta y volver a evaluar a medida que avanza el trabajo (se retiran o añaden piezas/equipos).



ZONA DE EXCLUSION

Identificar, comunicar y supervisar una zona de exclusión para proteger a cualquier persona que no esté directamente involucrada en la división de la máquina.



LINEA DE FUEGO

Todo el personal está alejado de las áreas donde podrían ser aplastados, golpeados o expuestos a emisiones de energía.

